



การสอนสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน : กรณีรถบัสบรรทุกนักเรียนเสียหลักคร่อมน้ำหน้าบริเวณถนนทางหลวงสายชัยภูมิ-แก้งคร้อ อำเภอสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ใจกร ลือมงคล พ.บ., ส.ม.*, สุวัฒนา วงศ์ปัญมาพร ส.ม.**

บทคัดย่อ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เริ่ยวของอำเภอสวรรค์ได้รับแจ้งป่าเหตุการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเกี่ยวกับรถบัสบรรทุกนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนโโคกม่วงศึกษา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไปที่ศูนย์ศึกษาเสียหลักตกถนนลงร่องน้ำหน้าบริเวณถนนทางหลวงสายชัยภูมิ-แก้งคร้อ ในอำเภอสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงได้ดำเนินการสอบสวนการบาดเจ็บในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เพื่อค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บในครั้งนี้โดยใช้การศึกษาเชิงพรรณนา รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และวิเคราะห์หาปัจจัยที่นำไปสู่การบาดเจ็บด้วยวิธีการของ Haddon matrix ผลการสอบสวนพบว่า รถบัสคันนี้บรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด 46 คน มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ 38 ราย อวัยวะภายในร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ ได้แก่ ใบหน้า ร้อยละ 28.9 ศีรษะ ร้อยละ 26.3 และขาขวา ร้อยละ 15.8 ตามลำดับ เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำผู้บาดเจ็บส่งไปรักษาในโรงพยาบาล 3 แห่ง ซึ่งทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บในครั้งนี้ประกอบด้วย ความบกพร่องของยานพาหนะ สภาพถนนที่ชำรุด การขาดไฟล่องสว่างบนถนน และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

มาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการตรวจสภาพรถบัสควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในระบบของการตรวจสอบภายนอก นอกเหนือจากนั้นแล้ว การบำรุงรักษาถนนหนทาง และการปรับปรุงให้มีไฟล่องสว่างบนถนนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำไปสู่การป้องกันปัญหาเหล่านี้ในอนาคต

คำสำคัญ : การสอบสวน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน รถบัส ถนนสวรรค์

*โรงพยาบาลสวรรค์, **สาธารณสุขอำเภอสวรรค์



The Investigation of Road Traffic Injuries: A Case Study of the Tourist Bus Carrying Students Veers off Roadway, Down into the Ditch on Chaiyaphum-Kaengkho Highway in Khonsawan District, Chaiyaphum Province.

Rodjakorn Luemongkol M.D., M.P.H.* , Suwattana Wongpatimaporn M.P.H.**

Abstract

On 17th March 2017, The Surveillance Rapid Response Team (SRRT) in Khonsawan district received a notification about an event of road traffic injury involving a tourist bus carrying students and teachers from Khokmuangsuksa school in Khonkaen province who were on a field trip, veer off a road and down into a ditch on the Chaiyaphum-Kaengkho highway in Khonsawan district, Chaiyaphum province. An investigation was conducted at 18th March 2017 in order to determine the factors affecting this injury. A descriptive study was developed by gathering data from medical records and interviewing those involved in the event. The factors affecting the road traffic injury were analyzed by using the Haddon matrix method. The results showed that the bus carrying 46 passengers, 38 passengers were injuries. The injured body regions were localized in face (28.9%), head (26.3%) and right leg (15.8%), respectively. Rescue workers took injured passengers to three hospitals for treatment. All of them were treated for minor injuries. The factors affecting this injury including vehicle defect, bad road condition, lack of roadway lighting and non-use of seat belts.

The safety standard for the bus inspection should be improved in the vehicle inspection system. Furthermore, Regular maintenance of the road and improve roadway lighting is essential in order to prevent these problems in the future.

Keywords : investigation, road traffic injury, bus, Khonsawan

*Khonsawan Hospital, **Khonsawan District Public Health Office



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและของโลกซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความพิการ การขาดรายได้ ปัญหานี้ลิน เป็นต้น ทั้งนี้องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) รายงานว่า ปี พ.ศ. 2556 ทั่วโลกมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.4 รายต่อประชากรแสนคน ซึ่งประเทศไทยมี อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดคือ ลิเบีย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 73.4 รายต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ประเทศไทย ซึ่งมี อัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองของโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 36.2 รายต่อประชากรแสนคน⁽¹⁾

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ โดย WHO ระบุว่า ปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก เฉลี่ยปีละ 1.3 ล้านคน และ มีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50.0 ล้านคน โดยเฉพาะในประเทศไทยมีรายได้ปานกลางถึงยากจน อัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี พ.ศ. 2563 จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้ WHO ได้เรียกร้อง ให้ประเทศไทยมาซิกคำเนินการตามกรอบ ปฏิญญาณอลโก ซึ่งกำหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ดังนั้นประเทศไทยต้องกำหนด แผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดให้ประเทศไทยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือเพียงร้อยละ 50.0 ภายในปี พ.ศ. 2563 สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้บรรลุตามกรอบปฏิญญาณอลโก คณะกรรมการได้ลงนามในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้คุณย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทำแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

ของประเทศไทย โดยมีแนวทางในการดำเนินงานอยู่ 8 ประการ คือ การสำรวจนวนภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยง จากการบริโภคแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ แก้ไขปัญหาจุดเลี้ยงปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัย พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน^(2,3)

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 ทำให้ประเทศไทยต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการที่จะบรรลุตามแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนต้องอาศัยแรงผลักดันที่เข้มแข็ง การใช้ข้อมูลอุบัติเหตุในการประเมินสถานการณ์ และ การวิเคราะห์ข้อจำกัดในอดีต เพื่อที่จะหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการในยุทธศาสตร์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนแห่งประเทศไทย ได้ชี้ชัดว่า ในภารกิจของการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค จึงออกคำสั่งเพิ่มเติม โดยกำหนดให้มีทีมสอบสวนกลาง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกสอบสวนหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่มาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป^(2,4)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 22.45 น. ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เรืออำเภอสวรรค์ได้รับแจ้ง ข่าวรถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง บรรทุกผู้โดยสาร ซึ่งเป็นนักเรียน คณะครุ และคณะกรรมการโรงเรียนจากโรงเรียนโคงม่วงศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ขณะกลับจากทัศนศึกษาที่ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี



เกิดอุบัติเหตุ พลิกตะแคงและตกกร่องน้ำกลางถนน บริเวณหลัก ก.ม. ที่ 149-150 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ-แก้งคร้อ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสารรค จ.ชัยภูมิ ดังนั้นทีมสอบสวนเคลื่อนที่ เริ่วจากอุบัติเหตุที่มีรถพ่วงอยู่ในวันที่ 18 มีนาคม 2560

วัตถุประสงค์

- เพื่ออธิบายสาเหตุของการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้
- เพื่ออธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้
- เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกัน ปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในอนาคต

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาระบادวิทยาเชิงพรรรณนาที่เกี่ยวข้อง กับการเกิดอุบัติเหตุ โดยการตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลังเพื่อยืนยันเหตุการณ์และจำนวนผู้บาดเจ็บ จากแหล่งต่าง ๆ รวมรวมข้อมูลจากเอกสาร ทางการแพทย์และเวชระเบียนผู้ป่วย ได้แก่ ประวัติการ บาดเจ็บและการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งแสดงผล เป็นข้อมูลตำแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บและความรุนแรง ของการบาดเจ็บ โดยระบุ ICD-10 เพื่อประเมินระดับ ความรุนแรงของการบาดเจ็บในแต่ละส่วนของร่างกาย (Abbreviated Injury Scale; AIS) และนำมา คำนวณหาค่าคะแนนการบาดเจ็บ (Injury Severity Score; ISS)⁽⁵⁻⁷⁾ ล้มภาชนะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ภูมิปัญญา/ภูมิปัญชิพ เจ้าหน้าที่ตำรวจนครชั้นบัส ผู้บาดเจ็บ และผู้พบรหินเหตุการณ์ ศึกษาสภาพแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ โดยการสำรวจลักษณะถนนและเลี้ยวทาง การเดินรถ ศึกษาข้อมูลยานพาหนะโดยการสำรวจ สภาพรถบัส ร่วมกับการล้มภาชนะผู้เชี่ยวชาญ ด้านยานยนต์ และศึกษาภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุ

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ โดยใช้วิธีการ The Haddon matrix (phase-factor matrix)⁽⁵⁾ โดยแบ่ง การวิเคราะห์ปัจจัย 3 อย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านพاحนะ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

3. ประชุมทีมสหวิชาชีพระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยที่ทำให้เกิด เหตุการณ์ครั้งนี้ และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนในอนาคต

เครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวนในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานดิจิทัลฯ แบบสอบถามส่วนสถานที่เกิดเหตุ และสภาพแวดล้อม แบบสอบถามพฤติกรรมผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร แบบสอบถามส่วนยานพาหนะ และภาพถ่ายจากภาคสนาม⁽⁸⁾


ผลการสอบสวน

- ภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรม ของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และลักษณะการบาดเจ็บ
 - ภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุ: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา ประมาณ 22.45 น. บริเวณหลัก ก.ม. ที่ 149-150 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ-แก้งคร้อ บริเวณบ้านดงเย็น หมู่ 8 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสารรค จ.ชัยภูมิ โดยรถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง ซึ่งมีคนขับรถ และบริกรชายบนรถ 1 คน บรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็น นักเรียน คณครุ และคณะกรรมการโรงเรียนจาก โรงเรียนโคงม่วงศึกษา ต.ขัวเลียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รวมมีผู้อยู่บนรถทั้งหมด 46 คน ออกเดินทางออกจาก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เพื่อไป ที่ศึกษาที่ชัยหาดบางแสลง จ.ชลบุรี และพักที่ โรงแรมเป็นเวลา 1 คืน จากนั้นวันที่ 17 มีนาคม 2560 รถบัสออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปกรุงเทพมหานคร พำนท์ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง



กรุงเทพมหานคร และเดินทางต่อไปยังตลาดน้ำดอนหวาย อ.สามพราบ จ.นครปฐม โดยขากลับจากโปรแกรมทัศนศึกษา รถบัสคันดังกล่าวออกจากตลาดน้ำดอนหวาย เวลาประมาณ 15.30 น. และเมื่อรถขับมาถึงทางโค้งลงเนินบริเวณใกล้ด่านตรวจยาเสพติด ต.ห้วยไร่ สถานีตำรวจนครบาลคอนสารรค คนขับได้ชะลอ

ความเร็วของรถลง เนื่องจากเห็นว่าเป็นทางโค้งขณะที่รถวิ่งออกจากราชทางโค้งมาได้สักพัก คนขับลังเกตว่าล้อรถวิ่งอยู่บนพื้นผิวน้ำที่ขรุขระ จากนั้นคนขับได้ยืนเลี้ยงดังคล้ายกับช่วงล่างของรถกำลังครุ่นกับพื้นผิวน้ำ และคนขับไม่สามารถควบคุมรถได้ รถบัสวิ่งเฉียง ด้านขวาของรถพลิกตะแคงลง และโผล่ลงไปในร่องน้ำกลางถนน (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 เส้นทางการเดินรถ

1.2 พฤติกรรมของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร: คนขับรถเป็นเพศชาย อายุ 45 ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านหนองล่องห้อง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท หลังเกิดเหตุคนขับได้รับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จากการสัมภาษณ์คนขับให้ประวัติว่า ตนเองมีอาชีพขับรถรับจ้าง ไม่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อน มีประสบการณ์การขับรถบัสโดยสารมาแล้ว 5 ปี และเคยขับรถบันถนนเลนนี้อยู่เป็นประจำ โดยรถบัสคันดังกล่าวเป็นของบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่ง ซึ่งจะว่าจ้างเฉพาะช่วงมีงานเท่านั้น ก่อนเกิดเหตุให้ประวัติว่าพักผ่อนเพียงพอ นอน 8 ชั่วโมงก่อนมาขับรถ ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการดื่มสุรา และปฏิเสธการใช้สารเสพติด ในวันเกิดเหตุ ขับรถด้วยความเร็วประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และได้ชะลอความเร็วของรถลงเมื่อมาถึงทางโค้งลงเนิน ก่อนที่ตัวรถจะพลิกตะแคงและโผล่ลงในร่องน้ำกลางถนน จากการ

สัมภาษณ์ผู้โดยสารพบว่า พฤติกรรมคนขับรถไม่มีลักษณะของอาการมึนเมา การใช้ความเร็วของรถปกติ ขับไม่น่าหาดเสีย ขณะเกิดเหตุ ผู้โดยสารบางส่วนนอนหลับ แต่ส่วนใหญ่รู้สึกตัวดีไม่ได้หลับ ผู้โดยสารบางส่วนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยขณะเกิดเหตุ ผู้โดยสารส่วนใหญ่กรีดร้อง และพยายามช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างเพื่อออกจากตัวรถ และร้องเรียกให้คนช่วย ผู้โดยสารส่วนหนึ่งสามารถออกจากรถเองได้ โดยใช้ประตูฉุกเฉินที่อยู่ด้านล่างของรถ (รูปที่ 2)


1.3 ลักษณะการบาดเจ็บ: หลังเกิดเหตุศูนย์รับแจ้งเหตุและลังการจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากทีมกู้ภัยของมูลนิธิ จึงได้ส่งการให้ทีมกู้ชีพ/กู้ภัยในพื้นที่ รวมถึงหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จาก รพ.ไกล์เคียง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ และ รพ.แก้งคร้อ รวมดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในครั้งนี้ จากการสอบถามพบว่า ณ จุดเกิดเหตุ ทีมกู้ภัย/กู้ชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ

ในพื้นที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น และเมื่อรถ EMS ของ โรงพยาบาล ทั้ง 2 แห่ง มาถึง จุดเกิดเหตุ (รถฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทั้ง 2 แห่ง สามารถมาถึงที่เกิดเหตุ ภายในเวลา 15 นาที) เจ้าหน้าที่พยาบาลจากทีม โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาเทตุการณ์และสั่งการซึ่งประเมินสถานการณ์และจำนวนผู้บาดเจ็บ จัดตั้ง Zone หรือพื้นที่สำหรับคัดแยกและจัดประเภทผู้บาดเจ็บ ก่อนที่จะลำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลแก้งคร้อ และโรงพยาบาลคอนสวาร์ค ซึ่งการลำเลียงผู้บาดเจ็บ ออกจากการที่เกิดเหตุนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพของตัวรถ ที่ด้านขวาพลิกตะแคง ลงร่องน้ำ ส่วนด้านซ้ายของตัวรถลอยอยู่ด้านบน เจ้าหน้าที่ต้องใช้บันไดยาวพาดขึ้นไปยังประตูทางด้านบน และปืนบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะลำเลียงผู้บาดเจ็บ ออกมายังรถ (รูปที่ 2) และสภาพแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุเป็นที่มีด ไม่มีไฟส่องสว่างบนถนน เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ส่องสว่างซึ่งยังไม่เพียงพอ นอกเหนือนั้นแล้วยังพบว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัย/กู้ชีพ ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ เนื่องจากในวันเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัย/กู้ชีพจากหลายหน่วยงาน

พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ด้วยตนเอง โดยไม่ยอมฟังคำสั่งจากหัวหน้าทีมหรือผู้บัญชาเทตุการณ์ ซึ่งทำให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้เวลานาน เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บถูกนำส่ง โรงพยาบาลชัยภูมิ 11 ราย โรงพยาบาลแก้งคร้อ 11 ราย และโรงพยาบาลคอนสวาร์ค 16 ราย รวมมีผู้บาดเจ็บจำนวน 38 ราย ลักษณะของผู้บาดเจ็บพบว่า เป็นหญิง 24 ราย ชาย 14 ราย มีอายุอยู่ระหว่าง 12-69 ปี ค่ามัธยฐาน อายุ 15 ปี ลักษณะการบาดเจ็บ ส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บ ที่ดำเนินการดูแลเป็นไข้หน้า ร้อยละ 28.9 รองลงมา คือ ศีรษะ ร้อยละ 26.3 และขาขวา ร้อยละ 15.8 ตามลำดับ (รูปที่ 3) ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นผู้โดยสาร มีความรุนแรงของการบาดเจ็บอยู่ในระดับเล็กน้อย โดยมีค่าคะแนนการบาดเจ็บ (ISS) อยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน ส่วนผลการรักษาพบว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ยกเว้นผู้บาดเจ็บ 1 รายที่แพทย์ให้นอนสังเกตอาการในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 คืน เนื่องจากมีแพลฟร้าที่ศีรษะ และมีอาการปวดศีรษะ แพทย์วินิจฉัยว่า Mild head injury moderate risk ได้ทำการ CT scan brain ซึ่งผลการตรวจไม่พบความผิดปกติทางสมอง



รูปที่ 2 สภาพรถบัส ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ



รูปที่ 3 ร้อยละของการบาดเจ็บ จำแนกตามตำแหน่งในร่างกาย

2. สภาพญานยนต์ที่เกิดเหตุ

รถบัสคันดังกล่าวเป็นรถทัวร์โดยสาร ไม่ประจำทางของบริษัทน้ำเที่ยวแห่งหนึ่ง ยี่ห้ออีซูซุ สีแดง ล้ม เหลือง นำตาล (ลายการ์ตูน) เป็นรถบัส ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง ทะเบียนชัยภูมิ ได้รับการตรวจสภาพรถจากสำนักงานขนส่งเป็นประจำทุกปีและมีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. รถมีอายุ ตัวถังมากกว่า 10 ปี ที่นั่งโดยสารรวมทั้งที่นั่งคงขับ มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย สภาพรถหลังเกิดเหตุได้รับความเสียหาย โดยกระจกหน้าและกระจกด้านขวาแตก กันชนหน้ายูบ ยางล้อหน้าขวาแตก แต่โครงสร้าง

ภายในรถไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนการตรวจช่วงล่างของรถพบว่า สภาพยางดี แต่เพลาล้อหน้าด้านซ้ายของรถขาดออกจากกัน และคานด้านหลังของรถมีรอยเชื่อมต่อที่ไม่เรียบร้อย (รูปที่ 4) ซึ่งจากการเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านญานยนต์ สันนิษฐานว่า รถคันดังกล่าวมีสภาพญานยนต์บกพร่อง เนื่องจากเป็นรถเก่าที่มีการตัดแปลงสภาพ มีรอยเชื่อมต่อของคานรถที่ไม่เรียบร้อย และเพลารถที่ขาดออกจากกันอาจมีสภาพชำรุดอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทั้งหมดทำให้ช่วงล่างของรถมีปัญหา และเกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่ได้



รูปที่ 4 สภาพรถบัสหลังเกิดเหตุ



3. สภาพถนน และสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุ

สถานที่เกิดเหตุเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ-แก้งคร้อ บริเวณหลัก ก.ม. ที่ 149-150 หมู่บ้านดงเย็น หมู่ 8 ต.หัวยี่ร่อง อ.ค่อนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นถนนสีเหลือง ช่องการจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ให้ล่างกว้าง 1 เมตร มีร่องน้ำกลางถนนกว้าง 4.2 เมตร และลึก 2.5 เมตร ในร่องน้ำมีหอยขนาดปากคลุ่ม ไม่มีน้ำขังอยู่ ถนนไม่มีไฟส่องสว่างและสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงมีดินทราย ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง จ.ชัยภูมิ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าถนนสายนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพถนนพบว่า พื้นผิวถนนเรียบและแห้ง เท็นเลี้นจราจรบนถนนชัดเจน บริเวณข้างทางมีต้นไม้ใหญ่เป็นระยะ ๆ จากการสำรวจเส้นทางเดินรถพบว่า ก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร มีด้านตรวจยาเสพติด ต.หัวยี่ร่อง และสถานีตำรวจนครบาลชัยภูมิ ตั้งอยู่ติดมา 50 เมตร ถนนมีลักษณะเป็นทางโค้งลงเนินเล็กน้อย มีป้ายจราจรเตือนบอกทางโค้ง ถัดจากทางโค้งประมาณ 20 เมตร (ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ 30 เมตร) พื้นผิวถนนมีลักษณะขรุขระเป็นระยะทางล้าน ๆ ประมาณ 5 เมตร จากการสำรวจพบว่า ถัดจากบริเวณดังกล่าว บริเวณร่องรอยของรถครุ่นกับพื้นผิวถนน เป็นระยะทางยาวประมาณ 30 เมตร จากเส้นนอกของถนนเข้ามายังเลนใน ลันนิษฐานว่า รถบัสคันนี้ เมื่อวิ่งมาถึงทางโค้งลงเนิน คนขับได้ชะลอความเร็วลง และวิ่งผ่านทางโค้งลงมาถึงจุดที่พื้นผิวถนนชำรุด ช่วงล่างของรถที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว อาจได้รับการกระแทกเนื่องจากล้อรถวิงอยู่บนพื้นผิวถนนที่ขรุขระ ทำให้เพลาล้อหน้าด้านซ้ายที่อาจมีสภาพชำรุดมากก่อนขาดออกจากกัน คนขับเสียการควบคุมรถ ทำให้รถพลิกตะแคงและไอลตกลงไปในร่องน้ำกลางถนน

สรุปผลการสอบสวนและอภิปรายผล

ผลการสอบสวนพบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บในครั้งนี้เกิดขึ้นจากหอยปักจัยประกอบกันโดยสามารถสรุปปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดการบาดเจ็บครั้งนี้ คือ

1. สภาพถนนเก่า มีสภาพดัดแปลงและมีสภาพยานยนต์บกพร่องในส่วนของช่วงล่าง ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ถนนด้านหลังของรถมีรอยเชื่อมต่อที่ไม่เรียบร้อยประภูมิอยู่ และเพลาบริเวณล้อหน้าด้านซ้ายของรถขาดออกจากกัน

2. พฤติกรรมของผู้โดยสารที่บางส่วนไม่ได้รับเข้มข้นนิรภัยซึ่งเป็นปัจจัยเลี่ยงทำให้เกิดการบาดเจ็บ

3. สภาพถนนที่มีการชำรุด ลักษณะของถนนก่อนถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเนิน พื้นผิวถนนมีสภาพขรุขระต่ำแห่งของรถหลังเกิดเหตุตัวรถตะแคงลงทางด้านขวา ด้านซ้ายของรถโดยขึ้นบนรถตกร่องน้ำลุ่งชัน 2.5 เมตร รวมถึงสภาพแวดล้อมที่จุดเกิดเหตุเป็นที่มีด ไม่มีไฟส่องสว่างบนถนน อุปกรณ์ล่องสว่างของเจ้าหน้าที่กู้ภัย/กู้ชีพไม่เพียงพอทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก

4. เจ้าหน้าที่กู้ภัย/กู้ชีพยังขาดความเข้าใจในระบบการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ หมู่บ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัย/กู้ชีพพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยตนเองโดยไม่ยอมฟังคำสั่งจากผู้บัญชาเทตุกรณ์ ทำให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายและใช้เวลานาน



ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โดยใช้วิธี Haddon matrix

ลำดับ	บุคคล	พานะ	สภาพแวดล้อม กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
ก่อนเหตุการณ์	- ผู้โดยสารบางส่วน ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย และกำลังหลับ	- สภาพยานยนต์ปกพร่องช่วงล่าง มีปัญหา ค่านด้านหลังมีรอย เชื่อมต่อไม่เรียบร้อย	- ถนนก่อนจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง พื้นผิวน้ำขรุขระ สภาพแวดล้อม เป็นหมู่บ้านไม่มีไฟส่องสว่างบนถนน
ขณะเกิดเหตุการณ์	- ผู้โดยสารส่วนใหญ่ กรีดร้อง	- รถพลิกตะแคงแล้วไถลลงร่องน้ำ กลางถนนเพลาล้อหน้า ด้านซ้ายขาด กันชนหน้ายุบ กระเจกแตกวัวทางด้านหน้าและ ด้านขวาของรถ	- รถไถลลงร่องน้ำกลางถนน ที่มีความสูงชั้น 2.5 เมตร
หลังเหตุการณ์	- ผู้โดยสารส่วนหนึ่ง พยายามอุกลากรรถเอง โดยใช้ประตูฉุกเฉิน ด้านข้างของรถ - ผู้บาดเจ็บทั้งหมด บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาต ให้กลับบ้านได้ โดยมีเพียง 1 ราย ที่ได้อนุสังເຕອກາກ ทีโรงพยาบาล เนื่องจาก ได้รับการวินิจฉัย Mild head injury moderate risk	- รถพลิกตะแคงลงร่องน้ำ กลางถนนทำให้ด้านซ้าย ของรถลอยขึ้นด้านบน ซึ่งเป็นอุบัติเหตุต่อ การทำงานของ เจ้าหน้าที่ภัยวัย/กู้ชีพ ต้องปืนบันไดขึ้นไปลำเลียง ผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ	- รถหน่วยบริการ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มาถึงจุดเกิดเหตุภายใน 15 นาที - สภาพแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ เป็นร่องน้ำกลางถนน และมีด้วยอุบัติเหตุ ต่อการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ - อุบัติเหตุของล้วงของ เจ้าหน้าที่ภัยวัย/กู้ชีพไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ภัยวัย/กู้ชีพพยายาม จะเข้าไปช่วยเหลือและเคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บด้วยตนเอง โดยไม่ยอมฟังคำสั่ง จากผู้บัญชาเหตุการณ์ ทำให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ใช้เวลานาน

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

สรุปประเด็นที่ค้นพบจากการสอบถามส่วน
เหตุการณ์ครั้งนี้ในที่ประชุม ณ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ.ค่อนสวาร์ค จ.ชัยภูมิ ซึ่งนำไปสู่
การแก้ไขปัญหา โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ถนนเส้นนี้ (แขวงทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม) ได้ดำเนินการปรับปรุง และ
ซ่อมแซมพื้นผิวน้ำบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- รถทุกประเภทที่จอดทางเป็นรถโดยสาร
สาธารณะกรรมขันล่งทางบทควรเข้มงวดในการออก
ใบอนุญาตและการตรวจสภาพรถให้มีความปลอดภัยก่อน
นำมาใช้งานรวมถึงมาตรฐานอุปกรณ์นิรภัยต่าง ๆ
- กระทรวงศึกษาธิการควรออกกฎหมายเบี่ยง
เกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลโครงการทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ เช่น การทำ



สัญญาว่า จ้างรถโดยสารที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของตัวรถ และอุปกรณ์นิรภัยต่าง ๆ รวมถึง การให้ครุผู้รับผิดชอบโครงการ กำชับให้นักเรียนและผู้โดยสารบนรถทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถ

3. กรรมทางหลวงควรหมั่นตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาถนนทางหลวงแผ่นดินอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญ

4. การเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ภัยและภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ส่องสว่าง อุปกรณ์ป้องกันตนของมนุษย์บัดบ้าน อุปกรณ์ลือสาร และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เป็นต้น รวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย อยู่เป็นประจำโดยเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งทีมภัยและภัยพิบัติปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาตeteตุการณ์อย่างเคร่งครัด

5. ควรติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนบริเวณจุดเสี่ยงดังกล่าว

6. ควรมีป้าย หรือสัญลักษณ์เตือนบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ

ปัญหาและข้อจำกัดในการสอบสวน

ผลการสอบสวนครั้งนี้เป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลย้อนหลังเกี่ยวกับเหตุการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์และขาดความครบถ้วน เนื่องจากบางครั้งอาจจะมีข้อเท็จจริงบางส่วนที่ไม่สามารถทราบได้ ขณะเกิดเหตุการณ์ เช่น ตำแหน่งที่นั่งของผู้โดยสารแต่ละราย รวมถึงไม่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลลำดับกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ และการดัดแปลงสภาพภูมิประเทศที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถบังคับให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ถ้าไม่ได้รับคำยินยอมจากเจ้าของบริษัท เนื่องจากเกี่ยวข้องกับรูปคดี

นอกจากนั้นแล้ว ยังคงมีบางประเด็นที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และความชำนาญจากสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วของรถขณะเกิดเหตุการณ์ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายนอก ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ และข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยเยียวยาร่วมถึงกฎหมายการประกันภัย ซึ่งถ้าหากได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากสาขาวิชาชีพดังกล่าวในการออกสอบสวนเหตุการณ์ในครั้งนี้ จะทำให้การรวบรวมข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ไข และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในอนาคตต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณหน่วยงานที่อนุเคราะห์ข้อมูล และให้ความร่วมมือในการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ ได้แก่ อบต.ห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ ว.คอนสวรรค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สลธ. ว.คอนสวรรค์ รพ.สต.ห้วยไร่ รพ.คอนสวรรค์ รพ.แก้งคร้อรพ.ชัยภูมิ หน่วยภัยภัย/ภัยพิบัติ ผู้บาดเจ็บ และผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน รวมถึง นพ.เอกนก มุ่งอ้อมกลาง ที่ให้คำแนะนำในการเขียนรายงานในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

1. ตำรวจไทย. ไทยอันดับ 2 ของโลก ตายจาก อุบัติเหตุจราจร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก <http://thaicop.blogspot.com/2016/11/2.html> (2560, 17 กรกฎาคม)
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน. (2554). แผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ศูนย์ฯแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย.



3. ณัฐกานต์ ไวยเนตร. (ม.ป.ป.). คู่มือการสอบสวน
การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน. นนทบุรี:
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
4. แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด. (2559). รายงานสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทยปี 2557
(Thailand National Status Report on Road
Safety 2014). ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
5. Greenspan L, Mclellan BA, Greig H. (1985).
**Abbreviated Injury Scale and Injury
Severity Score: a scoring chart.** J Trauma,
25(1):60-64.
6. Civil ID, Schwab CW. (1998). **The Abbreviated
Injury Scale, 1985 revision: a
condensed chart for clinical use.** J Trauma,
28(1):87-90.
7. กลุ่มงานระบบวิทยาโรคไม่ติดต่อ สำนักระบบ
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
(2550). คู่มือการใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บ:
การบาดเจ็บระดับจังหวัด. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี:
กระทรวงสาธารณสุข.
8. ณัฐกานต์ ไวยเนตร. (2549). คู่มือสอบสวน
สาเหตุการบาดเจ็บและเลี้ยงชีวิตจากการจราจร
ทางถนน. นนทบุรี: กลุ่มงานระบบวิทยา กรมควบคุมโรค
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.