

Original Article

ข้อเสนอแนะ

# การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต วันที่ 16 กันยายน 2550

เอนก มุ่งอ้อมกลาง\*  
อมรรัตน์ ชุตินันทกุล‡  
อนงค์ แสงจันทร์พิพิธ\*  
นันทร์ กลินจันทร์§  
ณัฐกานต์ ไวยเนตร\*

ชูพงศ์ แสงสว่าง\*

ปภาณิ สงโภ†

ชนวร์ กรีมละ#

พล.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ เสาcon†  
สราวิทย์ อุปพงษ์\*

บรรณิภา สุวรรณ‡

โสภณ เอี่ยมศิริถาวร\*

\*สำนักงานควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข †สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจน้ำท่าชุมชนแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย

‡ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข § สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข # สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

## บทคัดย่อ

ในรอบ 10 ปี ของการเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินในประเทศไทย นับว่าเป็นเหตุการณ์ ครั้งที่ 2 ที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก จึงได้ศึกษาข้อมูลของการบาดเจ็บและเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ โต้ต่อภัยจากอุบัติเหตุทางด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการทบทวนบันทึกทางการแพทย์ (ระบบการแพทย์ฐานข้อมูล) เวลาเรเบียน และข้อมูลขั้นสูตรพลิกสภาพ คู่มือและแผนปฏิบัติการ โต้ต่อภัยจากอุบัติเหตุทางสาธารณสุข ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ร่วมกับสัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ภูเก็ตของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อาสาสมัครภูเก็ตของมูลนิธิต่างๆ ผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ภูเก็ตของโรงพยาบาลต่างๆ แพทย์เจ้าของไข้และแพทย์นิติเวชผู้ร่วมขั้นสูตรพลิกสภาพ เพื่อสังเคราะห์และเชื่อมโยงเหตุการณ์จากทุกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุและข้อคิดเหตุ ต่างๆ

การศึกษาพบว่าเครื่องบินรุ่น MD 82 บรรจุผู้โดยสารและลูกเรือ 130 คน ได้เกิดอุบัติเหตุขณะร่อนลงจอด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 68.5 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุของแข็งกระแทก บริเวณศีรษะ (37.1%) บริเวณช่องท้องและทรวงอก (14.1%) กระดูกต้นคอหัก (10.1%) ปั๊มจี้อ่อน ๆ จากไฟไหม้ (19.1%) ขาดอวัยวะภายใน (11.2%) และไม่ทราบข้อมูล (7.9%) ส่วนผู้บาดเจ็บมีอาการรุนแรงร้อยละ 65.9 (27/41) ในจำนวนนี้มีกระดูกสันหลังหักร่วม (51.9%) โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ T<sub>12</sub>-L<sub>1</sub> (71.0%) พนอุปสรรคต่อการนั่งในท่าทางที่ดีที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุ จากระยะห่างระหว่างเอวที่นั่งไม่เหมาะสม ส่วนการลำเลียงผู้บาดเจ็บจากท่าอากาศยานฯ ถึงโรงพยาบาลโดยรถลิมูซีนมีร้อยละ 63.4 (26/41) และมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารขณะเกิดเหตุการณ์ที่ฝนตกหนัก การช่วยผู้บาดเจ็บจากชากเครื่องบินในระยะแรก บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครหน่วยภูเก็ต การคัดแยกผู้บาดเจ็บ การเคลื่อนย้าย เหตุการณ์ชุลมุนไม่สามารถควบคุมหรือส่งการได้รวดเร็ว ล่วงพอดำให้ขั้นวนการช่วยเหลือในเหตุการณ์จริงไม่สอดคล้องกับกฎมือปฏิบัติการซึ่งมีแผน ที่มีการซ้อมก่อนเกิดอุบัติเหตุ 10 วัน โดยสรุป กลไกการบาดเจ็บและเสียชีวิตอาจเกี่ยวเนื่องกับแรงกระชากในแนวราบ จึงพบลักษณะการเจ็บที่กระดูกสันหลังในระดับเอวเป็นส่วนใหญ่ และอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีการเสียชีวิตจากการอุบัติเหตุของแข็งกระแทก บริเวณศีรษะและกระดูกต้นคอหัก ปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ดังนั้นการซ้อมแผนการเน้นปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริงจากเหตุการณ์ จำลองที่มีความหลากหลาย และต้องลดคุณภาพสุรุ่ยสุร่ายในการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้ประสบผลสำเร็จในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ดีขึ้น

คำสำคัญ: การสอบสวน, เครื่องบินตก, การบาดเจ็บ, กระดูกสันหลังหัก

## บทนำ

ข้อมูลอุบัติเหตุของเครื่องบินที่มีน้ำหนักมากกว่า 60,000 ปอนด์ ซึ่งรวมรวมจากสายการบินทั่วโลกแต่ไม่รวมสายการบินโซเวียต<sup>(1)</sup> จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ใน พ.ศ. 2538 - 2547 ดังรูปที่ 1 โดยเล้นลูกศรแสดงระดับการบินที่ความสูงระยะต่าง ๆ พบร่วมกับสัดส่วนของอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เครื่องบินขึ้นหรือลง โดยจะเห็นว่าในช่วงที่เครื่องบินวิ่งบนทางวิ่งและໄต่เพดานบินขึ้นนั้น มีสัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุรวมกัน ร้อยละ 29 ของทั้งหมดแต่เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึงร้อยละ 53 และขณะที่ลงจอดเกิดอุบัติเหตุสูงถึง ร้อยละ 60 แต่เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตต่ำอยู่ที่ร้อยละ 37 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่มีการรวมไว้ พบว่า มาจากลูกเรือและนักบินของเที่ยวบินนั้น ๆ ร้อยละ 56 จากสภาพของเครื่องบิน ร้อยละ 17 สภาพอากาศและทัศนวิสัย ร้อยละ 13 นอกจานี้เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ร้อยละ 6 สำหรับสภาพสนามบินหรือการควบคุมการจราจรสทางอากาศ นั้นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 4 เท่ากับสาเหตุเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสภาพเครื่องบิน<sup>(1)</sup>

ส่วนสถิติการรอต์ชีวิตของผู้โดยสารเมื่อเครื่องบินประสบอุบัติเหตุพบว่าผู้ที่มีโอกาสลดชีวิตมากที่สุด ได้แก่ ผู้โดยสารที่นั่งส่วนหัวของเครื่อง ร้อยละ 69 ส่วนปีก

ร้อยละ 56 ส่วนกลาง ร้อยละ 56 และส่วนหัวมีโอกาสลดชีวิตน้อยที่สุด ร้อยละ 49 แต่อายุรากีตามตัวเลขดังกล่าว เป็นเพียงสถิติแสดงโอกาสเสียชีวิตโดยภาพรวม แต่อัตราลดชีวิตในแต่ละเหตุการณ์ยังขึ้นกับบริบทเฉพาะของเหตุการณ์ด้วย<sup>(2)</sup>

ใน พ.ศ. 2547 มีเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ทั่วโลก ทำการบินรวมกันมากถึง 34.1 ล้านชั่วโมงบิน และข้อมูลสถิติพบว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบิน จะเกิดขึ้นทุก 1 ล้านชั่วโมงบิน ซึ่งนับว่าต่ำมากเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ จากสถิติช่วง 10 ปีหลัง (ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึง 2547) ของสายการบินพาณิชย์ที่บรรทุกผู้โดยสาร มีเที่ยวบินทั้งหมด 1.45 แสนล้านเที่ยว โดยทุก ๆ 1 ล้านเที่ยว จะเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 0.88 ครั้ง ในขณะที่เที่ยวบินประเภทอื่น ๆ อาทิ เช่น ฟิกชั่อม เทมาลำ ขนส่ง มีความเสี่ยงมากกว่าอย่างชัดเจน โดยในช่วง 10 ปีเดียวกัน มีเที่ยวบินทั้งหมด 25.5 ล้าน มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 2.55 ครั้งต่อ 1 ล้านเที่ยวบินซึ่งสูงกว่าอัตราของสายการบินพาณิชย์เกือบ 3 เท่า<sup>(1)</sup>

หากเปรียบเทียบการคมนาคมในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว การเดินทางทางอากาศนับว่าปลอดภัย และเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าการคมนาคมประเภทอื่น<sup>(1)</sup> แต่อุบัติเหตุทางเครื่องบินมักจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและ



รูปที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ของการเดินทาง<sup>(1)</sup> (คศ. 1995 - 2004)

## สะเทือนใจต่อผู้คนทั่วไปได้มากกว่า

การเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินนี้ทำให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนับว่าเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปี ของประเทศไทย ซึ่งได้เกิดเหตุในขณะเครื่องบินโดยสารกำลังลงจอดที่สนามบิน แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาถึงลักษณะทางระบบวิทยาของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ที่อยู่ในเครื่องบิน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือปัจจัยที่อาจมีส่วนในการลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้โดยสาร ดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจึงได้ตั้งต้นที่จะศึกษาในประเด็นดังกล่าวข้างต้น

## วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาระบดวิทยาเชิงพรรณนา ระหว่างวันที่ 16 ถึง 23 กันยายน พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. ทบทวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบิน ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และศูนย์เรียนรู้ ที่จังหวัดภูเก็ต

2. ทบทวนบันทึกทางการแพทย์ เวชระเบียนของผู้บาดเจ็บ จำนวน 41 รายใน 6 โรงพยาบาล และสัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บ จำนวน 19 ราย จาก 3 โรงพยาบาล

3. ทบทวนข้อมูลขั้นสูตรพลิกศพ จำนวน 89 ราย จากสถาบันนิติเวช สำนักงานตำรวจนครบาล และสัมภาษณ์แพทย์นิติเวชผู้ร่วมขั้นสูตรพลิกศพ 2 ราย

4. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน 5 โรงพยาบาล (แพทย์ผู้รักษา 13 ราย พยาบาล 24 ราย และ คนขับรถ 3 ราย) อาสาสมัครภูภัย 23 ราย จาก 3 มูลนิธิในจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ภูภัย 3 ราย และผู้อำนวยการ การท่าอากาศยาน

5. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านคัลยกรรม

ขอรับประทานของสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านคัลยกรรมօร์โธปิดิกส์ และอุบัติเหตุโรงพยาบาลราชบูรณะราชนครราษฎร์ ภาควิชาชีวกรรมศาสตร์ท่าอากาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงค่าร้อยละ และความถี่

## ผลการศึกษา

### เหตุการณ์อุบัติเหตุทางเครื่องบิน

วันที่ 16 กันยายน 2550 เครื่องบินโดยสารแบบ MD 82 จำนวน 172 ที่นั่งของสายการบินดันทุนต่อ แห่งหนึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 14.30 น. มีผู้โดยสารจำนวน 123 คน นักบิน 2 คน และลูกเรือ 5 คน รวม 130 คน ในขณะกำลังร่อนลงจอดบนทางวิ่งที่ 27 ทางทิศเหนือของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ได้เกิดอุบัติเหตุในเวลา 15.40 น. ซึ่งในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเครื่องบินได้ชนขณะแตะพื้นรันเวย์และเสียการทรงตัว ทำให้ส่วนหัวพุ่งชนเนินดินด้านขวาและเกิดเพลิงลุกไหม้ ต่อมาก็ระเบิดจนทำให้ลำตัวเครื่องบินฉีกขาดเป็น 3 ท่อน โดยส่วนหัวยุบตัวและบิดงอติดกับเนินดิน บริเวณส่วนกลางลำตัวเกิดเพลิงลุกไหม้ ส่วนปีกซ้ายพادอยู่บนร่องน้ำข้างทางวิ่ง (รูปที่ 2)

### ลักษณะการเสียชีวิต

อุบัติเหตุครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 89 ราย (อัตราตาย 68.5% ของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด) เป็นเพศชาย 44 ราย และเพศหญิง 45 ราย (ชายไทย 36 ราย และต่างชาติ 53 ราย) โดยพบอัตราการเสียชีวิตในเพศชายร้อยละ 59.7 และเพศหญิงร้อยละ 77.4 จากหลักฐานทางนิติเวช พบร่วมกับการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการถูกของแข็งกระแทก 54 ราย (ถูกกระแทกอย่างรุนแรง บริเวณศีรษะสมองฉีกขาด 33 ราย บริเวณหน้าอกร้าวทั้งซ่องห้อง 13 ราย และกระดูกคอหัก 9 ราย) เสียชีวิตในกองไฟจากการขาดอากาศหายใจ 27 ราย ส่วน



รูปที่ 2 เหตุการณ์เครื่องบินโดยสาร แบบ MD 82 ลิ้นไกลออ่อนกรันเวอร์ ณ อากาศยานนานาชาติภูเก็ต และทีมช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ

ตารางที่ 1 สาเหตุการเสียชีวิตจากการรายงานการชันสูตรพลิกศพ โดยสถานบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจน้ำมันต่างๆ สำนักงานตำรวจน้ำมันต่างๆ (จำนวน 89 ราย)

อัจฉริยะที่ถูกของแข็งกระแทก ราย (%)					
คีรษะ	หน้าอกและช่องท้อง	กระดูกคอ	ขาดอากาศ	แผลไฟไหม้	ไม่ทราบสาเหตุ
33 (37.1)	13 (14.1)	9 (10.1)	10 (11.2)	17 (19.1)	7 (7.9)

อีก 8 รายไม่มีข้อมูล (ตารางที่ 1) จากการสัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บหญิงไทยรายหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะการเสียชีวิตของสามีที่นั่งเก้าอี้ดีกันในตำแหน่ง 19A (ภรรยาผู้เล่าเหตุการณ์นั่งในตำแหน่ง 19B) ได้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้พยายามปนวินติตามคู่มือความปลอดภัยโดยใช้มือทิ้งสองข้างประสาทที่หน้าผากเพื่อกันคีรษะกระแทก แล้วก้มไปชิดกับเก้าอี้ด้านหน้า เนื่องจากไม่สามารถก้มคีรษะชิดเข้าได้ เพราะว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวต่างประเทศมีรูปร่างอ้วนและสูงประมาณ 180 เซนติเมตร ก่อนผู้โดยสารรายนี้เสียชีวิตได้ลังและกดคีรษะของภรรยา (สูง 150 เซนติเมตรและน้ำหนักตัวประมาณ 45 กิโลกรัม) ให้ก้มลงจนหน้าอกชิดกับเข้า ภรรยาจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังต่อว่า ก่อนที่สามีจะหมดสติไปเธอได้สังเกตเห็นทิศทางของคีรษะผู้เสียชีวิตมีลักษณะพับไปด้านหลังและโยกมาด้านหน้า ทำให้คีรษะกระแทกกับเก้าอี้ด้านหน้าจากนั้นหมดสติและคิดว่าเสียชีวิตทันทีจากคอหัก

ซึ่งสอดคล้องกับผลการชันสูตรพลิกศพที่แพทย์พบสาเหตุการเสียชีวิตจากการกระดูกตันคอหัก

เพื่อจำแนกสาเหตุการตายตามตำแหน่งที่นั่ง ส่วนหน้า ส่วนปีก ส่วนกลาง และส่วนหลังสุด พบว่า อัตราการตายจากคีรษะได้รับอันตรายและกระดูกลันหลังส่วนคอหัก ลดลงจากส่วนหน้าไปส่วนท้ายของตัวเครื่องบิน เท่ากับ ร้อยละ 52.5, 35.1, 14.3 และ 0 ตามลำดับ แต่กลับพบว่าการเสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจและถูกไฟไหม้มีทิศทางตรงกันข้าม (ตารางที่ 2)


หากพิจารณาอัตราการเสียชีวิตโดยแบ่งตามตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบิน พบร่วมกันระหว่างส่วนหน้าของเครื่องบินหรือบริเวณที่นั่งตำแหน่ง First/Business-class สูงสุดและลดลงตามลำดับจากส่วนหน้าไปยังท้ายของเครื่องบิน (รูปที่ 3)

#### ลักษณะการบาดเจ็บของผู้รอดชีวิต

ในอุบัติเหตุครั้งนี้ มีผู้รอดชีวิต 41 ราย (อัตรา

ตารางที่ 2 สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน ที่ทำอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต จำแนกตามลำดับการนั่งบนเครื่องบิน วันที่ 16 กันยายน 2550 (n = 89 ราย)

สาเหตุ การเสียชีวิต (%)	ส่วนหัวเครื่องบิน ชั้นหน้างานชั้นที่ 1A - 9F n = 45 ราย	ส่วนหน้าปีกเครื่องบิน (10A - 19F) n = 37 ราย	ส่วนปีกเครื่องบิน (20A - 28F) n = 7 ราย	ส่วนท้ายเครื่องบิน (29A - 38F) n = 0 ราย
บาดเจ็บที่ศีรษะ	52.5	35.1	14.3	0
กระดูกต้นคอ	12.5	10.8	0	0
ขาดอากาศ	7.5	8.2	14.3	0
อก หรือ ท้องน้อย	15.0	8.1	14.3	0
ไฟไหม้	0	32.5	57.1	0
ไม่ทราบสาเหตุ	12.5	5.4	0	0




หมายเหตุ ลูกเรือจำนวน 3 ราย นั่งบริเวณส่วนหน้า แต่ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตำแหน่งที่นั่งได้

รูปที่ 3 อัตราการตายจากอุบัติเหตุเครื่องบินรุ่น MD 82 ในวันที่ 16 กันยายน 2550 แบ่งตามที่นั่งผู้โดยสาร


การรอดชีวิต 31.5% ของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด) เป็นผู้โดยสาร 39 รายและลูกเรือ 2 ราย (ชาวไทย 15 ราย และชาวต่างชาติ 26 ราย) ชาย 27 ราย หญิง 14 ราย อายุระหว่าง 6 ปี ถึง 60 ปี และพบว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย 14 ราย บาดเจ็บหนัก 27 ราย ในจำนวนผู้บาดเจ็บหนัก พบรการบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกสันหลัง

ร้อยละ 51.9 ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่พบร้าดับ T<sub>12</sub> และ L<sub>1</sub> (71.0%) โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ anterior compression fracture ร้อยละ 64.3 และการแตกหักในลักษณะ burst fracture ร้อยละ 35.7 (รูปที่ 5) และไฟไหม้ ร้อยละ 25.9 กระดูกแขนหรือขาหัก ร้อยละ 22.2 บาดเจ็บบริเวณทรวงอก เช่น กระดูกซี่โครงหัก ปอดฉีก

## การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ภัยหลังการเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต วันที่ 16 กันยายน 2550



รูปที่ 4 ลักษณะการบาดเจ็บระดับรุนแรงของผู้โดยสารที่รอดชีวิต จำนวน 27 ราย



รูปที่ 5 กระดูกสันหลังระเอว (L1) แตกเป็นลักษณะ Burst compressions fracture

ขาด ร้อยละ 11.1 ส่วนอวัยวะตับ-ม้ามฉีกขาด สมองได้รับผลกระทบเทือน สำลักควัน เกิดขึ้นเท่า ๆ กันร้อยละ 7.4 (รูปที่ 4) ในการรักษาพบผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน 4 ราย คือ ปอดติดเชื้อ 1 ราย rhabdomyolysis 2 ราย และ ติดเชื้อในกระเพาะและลำไส้ 1 ราย โดยรายสุดท้ายนี้เป็นผู้บาดเจ็บถูกไฟไหม้ผิวนังร่างกายร้อยละ 85

ผู้รอดชีวิต 19 ราย ให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องการลงจอดฉุกเฉินจากนักบินและลูกเรือ ผู้โดยสารกลุ่มนี้ ร้อยละ 65.7 ไม่ได้นั่งในท่าที่เหมาะสม ต่อการป้องกันการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังตามที่แนะนำในคู่มือความปลอดภัย ร้อยละ 23.5 ไม่ได้อ่านและศึกษาคู่มือความปลอดภัย ร้อยละ 11.8 ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเครื่อง และร้อยละ 5.9 ไม่ได้พัง

และดูการสาธิตรื่องการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

#### การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหลังเกิดเหตุการณ์

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีแผนรองรับอุบัติเหตุทางเครื่องบินและทำการฝึกซ้อมทุก 2 ปี ครั้งล่าสุดได้ฝึกซ้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ 10 วัน โดยวันที่ฝึกซ้อมมีสภาพอากาศและทัศนวิสัยปกติ แต่ในวันเกิดเหตุ มีฝนตกหนัก ทัศนวิสัยไม่ดี ในเวลาประมาณ 15.40 น. ห้องค้นการบินได้แจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังศูนย์ข้อมูลและหน่วยดับเพลิง ศูนย์รักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซึ่งหน่วยดับเพลิงและภูมิภาคของท่าอากาศยานฯ ได้เข้าไปประเมินสถานการณ์และส่งการณ์จุดเกิดเหตุภายใน 2 นาที ขณะนั้นพบผู้รอดชีวิตอยู่นอกจากเครื่องบินใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุ จำนวน 35 ราย และมีผู้ติดอยู่ภายในเครื่องบินไม่ทราบจำนวน ซึ่งต่อมาได้รับการช่วยเหลือโดยหน่วยภูมิภาค 6 ราย

เวลา 16.05 น. (25 นาที หลังจากเกิดเหตุ) ศูนย์ข้อมูลและหน่วยดับเพลิงได้แจ้งผลการประเมินเหตุการณ์ไปยังหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและภูมิภาค ทั้ง 18 หน่วยงาน เพื่อแจ้งยืนยันเหตุการณ์เครื่องบินตกและขอความช่วยเหลือโดยไม่บอกขนาดของปัญหาและความรุนแรงของสถานการณ์ จึงมีรถพยาบาลจากหน่วยงานภายนอกท่าอากาศยานฯ ที่ออกปฏิบัติงาน รวม 23 คัน เยลลิคูปเตอร์ 2 ลำ ส่วนรถของอาสาสมัครจากมูลนิธิต่าง ๆ ไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนเข้ามาร่วมให้ความช่วยเหลือในสนามบิน

รถบริการของท่าอากาศยาน (รถลีมูซีน) และรถพยาบาลของมูลนิธิ ได้รับผู้บาดเจ็บ ไปยังหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในท่าอากาศยานฯ และส่งต่อผู้บาดเจ็บที่มีอาการรุนแรงไปโรงพยาบาลถลาง 6 ราย ก่อนที่หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและภูมิภาคจะเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยผู้บาดเจ็บร้อยละ 29.3 (12 ราย) ถูกนำส่งโดยรถพยาบาล และอีกร้อยละ 70.7 (29 ราย) ถูกนำส่งโดยรถลีมูซีนของท่าอากาศยานฯ


#### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานภูมิภาคและการช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บ

หากพิจารณาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในสถานการณ์จริงกับการซ้อมแผนอุบัติเหตุของท่าอากาศยานกรณีเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินร่วมกับเพลิงไหม้พบว่าในสถานการณ์จริงไม่สามารถด้วยผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรง ณ ที่เกิดเหตุตามแผนที่วางไว้เนื่องจากไม่มีผู้บัญชาการที่จุดคัดแยก ผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุไม่สามารถควบคุมหรือลังการเกี่ยวกับการเข้าออกของรถจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระดมกำลังไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทำให้จราจรติดขัด ไม่คล่องตัว ตลอดจนสภาพอากาศที่มีพายุฝนตกหนัก ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี ส่วนอาสาสมัครจากมูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วมในทีมภูมิภาคพร้อม ๆ กับหน่วยงานของท่าอากาศยานฯ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ระบุอยู่ในแผนการซ้อมของท่าอากาศยานฯ และมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือในเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและกรณีวัตถุหรือสารเคมีที่อาจเกิดการระเบิด

ปัญหาที่พบภายหลังจากการซ้อมแผนของท่าอากาศยานฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์จริง คือ ขณะซ้อมแผนมีการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 หรือศูนย์เรนทร แต่ไม่มีการลงทะเบียนทึบในแผนปฏิบัติ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจริงในวันเกิดเหตุไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ทำให้ต้องประสานหน่วยงานทั้ง 18 องค์กรที่เกี่ยวข้อง และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากซ้อมแผนได้เพียง 10 วัน จึงมีหลายหน่วยงานยังไม่มีเวลาได้ซักซ้อมภายใต้หน่วยงานของตนเอง ทำให้ขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และพบว่าบทบาทของมูลนิธิหน่วยภูมิภาคต่าง ๆ ยังไม่ถูกกำหนดให้มีส่วนร่วมในการภูมิภาค แต่กลับเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว

#### วิจารณ์

อุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งที่ 2



รูปที่ 6 กลไกการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังที่เป็นจุดหนุนของร่างกาย ที่บრิเวณ คอ และ เอว และส่วนอื่น ๆ ร่างกาย เช่น ศีรษะ แขนหรือขา และภาพท่าทางการนั่งที่เหมาะสมที่สุดขณะขับรถดูแลน

ในรอบ 10 ปี ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและอยู่ในความสนใจของสาธารณะ โดยครั้งก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุขณะเตรียมที่จะลงแตะรันเวย์แต่เกิดภัยในสนามบิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นสายการบินภายในประเทศไทย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ร้อยละ 65.2 ซึ่งใกล้เคียงกับครั้งนี้ แต่ไม่มีการศึกษาทางระบบดิจิทัลเพื่อประเมินความรู้

ขณะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ มีการแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานโดยไม่สามารถบอกรายละเอียดของเหตุการณ์ และแจ้งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยตรง ไม่ผ่านศูนย์เรนทรประจำจังหวัด ทำให้ศูนย์นเรนทรไม่สามารถให้คำยืนยันถึงสถานการณ์ที่ถูกต้องกับลูกค้าย และไม่สามารถบอกรหัสทรัพยากรและวางแผนการระจายผู้ป่วยไปยังจุดให้บริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บได้

การเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังจำเป็นต้องใช้รถดูแลนที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเฉพาะแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ ผู้บาดเจ็บประมาณ 2 ใน 3 ถูก

นำส่งโรงพยาบาลด้วยรถของการท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นรถลิมูซีนที่ไม่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เพราะอาจจะทำให้เพิ่มระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้ แต่จากศึกษา ยังไม่พบหลักฐานว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงกับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในครั้งนี้

การคัดแยกผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรงและให้การรักษาเบื้องต้นก่อนส่งโรงพยาบาลมีความสำคัญมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากผู้คัดแยกมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากผู้บาดเจ็บเกือบทั้งหมดถูกลำเลียงออกไปแล้วโดยรถลิมูซีน

หลักฐานทางนิติเวช สามารถอธิบายลักษณะการเสียชีวิตที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและกระดูกสันหลัง โดยพบว่าอาจจะเกิดจากการกระแทกหัวระหว่างแตรที่นั่งบนเครื่องบินแบบและทำนั่งของผู้โดยสารไม่เหมาะสม เช่น พับการเสียชีวิตจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณศีรษะจนสมองฉีกขาด ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงของศีรษะกับเก้าอี้ด้านหน้า หรือจากวัตถุอื่น และบางส่วนเสียชีวิตจากการกระดูกสันหลังบริเวณต้นคอหัก

ส่วนการเลี้ยงชีวิตที่เกิดจากการขาดอากาศหายใจตามรายงานผลการชันสูตรมีจำนวนมาก ถึง 27 ราย บ่งชี้ว่า ผู้เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ไฟกำลังไหม้แต่หลบออกจากไม้ทัน หรือได้รับการบาดเจ็บที่ไม่สามารถช่วยเหลือตันเองได้ และต่อมามาหมดสติจากการสูดสำลักควันไฟ ซึ่งหากหน่วยงานภูมิภาคที่เข้าถึงที่เกิดเหตุเป็นหน่วยงานแรกสามารถนำผู้บาดเจ็บออกจากเครื่องบินได้รวดเร็วอาจจะช่วยลดการสูญเสียครั้งใหญ่ได้บางส่วน

สาเหตุการตายที่เกิดจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณศีรษะจนสมองฉีกขาด หรือ กระดูกสันหลังส่วนคอหัก มีสัดส่วนลดลงจากส่วนหน้าไปยังส่วนท้ายของตัวเครื่องบิน แสดงว่าความรุนแรงหรือพลังงานที่มากระทำต่อเครื่องบินได้ลดลงในทิศทางเดียวกัน คือ จากส่วนหน้าไปยังส่วนท้ายของตัวเครื่องบิน ซึ่งเป็นผลมาจากการล้มเครื่องล้มของเครื่องบินถูกออกแบบให้สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง<sup>(3)</sup> และยังพบลักษณะการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ และถูกไฟไหม้ทิศทางตรงข้ามกับสาเหตุของการเสียชีวิตที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากทิศทางของไฟนั้นเริ่มไหม้จากบริเวณส่วนหน้าของปีกเครื่องบิน และลูกลมไปยังส่วนท้ายของเครื่อง จึงพบผู้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและไฟไหม้เพิ่มสูงขึ้นในส่วนท้ายของเครื่องบิน

การบาดเจ็บส่วนใหญ่จะพบที่กระดูกสันหลัง ทั้งนี้เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินไม่สามารถป้องกันแรงกระแทกที่เกิดในแนวระนาบได้เต็มที่ (รูปที่ 6.1) เนื่องจากถูกออกแบบให้รับแรงในแนวตั้ง จึงไม่สามารถป้องกันผลกระทบต่อกระดูกสันหลังที่เป็นจุดที่มุนของร่างกาย เช่น บริเวณคอและเอว ขณะที่มีแรงมากระทำในแนวราบ<sup>(3,4)</sup> แต่ถ้าปฏิบัติตามท่านั่งที่เหมาะสมที่สุดของคู่มือความปลอดภัย (รูปที่ 6.2) จะช่วยลดความรุนแรงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามซึ่งห่างระหว่างแผลของที่นั่งที่เคนเกินไปจึงไม่สามารถปฏิบัติตามรูปที่แนะนำได้ และลักษณะของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ยังคล้ายกับหล่าย ๆ เหตุการณ์ที่เคยเกิดมาก่อนในต่างประเทศ<sup>(5,6)</sup> แต่ในปัจจุบันยังไม่มี

กฎหมายบังคับเรื่องระยะห่างระหว่างแผลที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่สามารถนั่งในท่าที่ปลอดภัยที่สุดขณะเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินได้

จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศ<sup>(1)</sup> ส่วนใหญ่จะเกิดขณะเครื่องบินลงจอด แต่ไม่มีการสาหรับและบรรยายวิธีการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะท่านั่งที่ถูกต้องในช่วงที่เครื่องลงจอดฉุกเฉิน ทั้งนี้โอกาสการรอดชีวิตของผู้โดยสารยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่ง พบร่วมส่วนหน้า ปีก ส่วนกลาง และส่วนหลังสุดมีโอกาสการรอดชีวิตจากน้อยไปมากตามลำดับ แต่ต้องพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์ร่วมด้วย ซึ่งสาเหตุการบินมักจัดให้ผู้โดยสารนั่งจากข้างหน้าไปยังส่วนท้าย แต่ส่วนทางกับสติ๊กเกอร์ในการรอดชีวิต<sup>(2)</sup> กรณีนี้พบว่า ผู้โดยสารที่รอดชีวิตส่วนใหญ่อยู่ส่วนปีก และไม่ได้ถูกจัดให้นั่งในส่วนท้ายที่มักมีผู้โดยสารนั่งเพียงจำนวนน้อย

นอกจากนี้ ผู้โดยสารควรให้ความสนใจในการอ่านคู่มือการปฏิบัติตัวกรณีฉุกเฉิน และตั้งใจฟัง รวมทั้งดู การสาหรับการปฏิบัติตัวจากเจ้าหน้าที่ ให้มากกว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ หรือ การนอนหลับ และควรดูเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเครื่องและขณะโดยสาร เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในกรณีฉุกเฉิน

## สรุป

อุบัติเหตุนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณสองในสาม (68.5%) โดยส่วนใหญ่เกิดจากการถูกของแข็งกระแทกโดยเฉพาะบริเวณศีรษะจนสมองฉีกขาด ส่วนการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและถูกไฟไหม้รุนแรงมีมากถึงร้อยละ 30 เป็นหลักฐานที่มีชี้แจงปัญหาในการช่วยชีวิตในระยะแรกที่ท่าอากาศยาน ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ได้รับอันตรายที่กระดูกสันหลังที่ระดับเอว ( $T_{12}$  และ  $L_1$ ) โดยมีกลไกการบาดเจ็บและเสียชีวิตเกี่ยวเนื่องกับแรงกระแทกในแนวราบ<sup>(3,4)</sup> และปัจจัยที่สามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ส่วนหนึ่งมาจากอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยเฉพาะเข็มขัด

นิรภัยที่ระดับเอว แต่ต้องประกอบกับท่าทางในการนั่งที่  
เหมาะสม อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดของพื้นที่ระหว่าง  
แผลของผู้โดยสาร ที่จะปฏิบัติตามท่านั่งที่ดีที่สุดตาม  
คุณภาพความปลอดภัย

การฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุทางเครื่องบินของทีม  
จังหวัดภูเก็ตทำให้ประสบผลสำเร็จในด้านการมีส่วน  
ร่วมของหน่วยต่าง ๆ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
ซึ่งหากพัฒนาต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติเหตุในการช่วยเหลือ  
ผู้บาดเจ็บจากอากาศเครื่องบินและการสื่อสารระหว่าง  
หน่วยงาน อาจจะช่วยลดความสูญเสียของผู้โดยสาร  
จากอุบัติเหตุในลักษณะนี้ได้ในครั้งต่อไป

## ข้อเสนอแนะ

กรรมการขนส่งทางอากาศ ควรเป็นเจ้าภาพในการ  
แจ้งให้หน่วยงานของการท่าอากาศยาน และสำนัก  
สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งที่มีสนามบินตั้งอยู่ ดำเนิน  
การทบทวนแผนรองรับอุบัติเหตุทางเครื่องบินร่วมกับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัย โดยใช้กรณีศึกษาจาก  
จังหวัดภูเก็ตเป็นตัวอย่าง

ภายหลังการทบทวนแผน ควรดำเนินการซ้อมแผนกู้ภัยครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการประสานงาน ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และความทันเวลา ทั้งนี้ การซ้อมแผนบางครั้งอาจจะต้องสมมติสถานการณ์ในแบบที่ไม่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า

ควรเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ความรู้กับผู้โดยสาร  
เครื่องบินให้ทราบนักลิ่งการศึกษาคู่มือความปลอดภัย  
และตั้งใจดีการสาธารณูปโภค

ประสานกรรมทวงคุณตาม พิจารณาข้อบังคับ  
หรือเพิ่มกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาห่างระหว่างแผลของผู้-  
โดยสารให้มีระยะห่างมากพอที่คนล้วนใหญ่จะนั่งในท่า  
ที่ปลอดภัยเมื่อเครื่องลงจุกเฉินได้ และควรเพิ่มการ  
สาขิตทำทางการนั่งที่ปลอดภัยขณะที่เครื่องบินกำลังเป็น  
ต้องลงจอดฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีสภาวะอากาศแปรปรวน  
หรือ ฝนตกหนัก

## ข้อจำกัดในการศึกษา

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทำได้ยากเนื่องจากจำกัดด้วยเรื่องระยะเวลา และทีมจำนวนมากเข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ ทำให้ผู้บาดเจ็บมักถูกถามด้วยคำถามซ้ำ ๆ ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย และบางท่านต้องการลีบเหตุการณ์ จึงไม่อยากตอบคำถาม หรือให้คำตอบที่ไม่ละเอียดครบถ้วน รวมทั้งผู้บาดเจ็บบางส่วนมีอาการหนักมาก ส่วนหนึ่งได้กลับไปรักษาต่อที่ประเทศต้นเอง บางท่านกลับบ้านจึงไม่สามารถล้มภาษณ์ได้

การศึกษานี้ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและทบทวนบันทึกต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้บ้าง

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ประسانงานในกระทรวงคมนาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและกระดูกของโรงพยาบาลรามาธิราชนครรัชลีมา กรรมการขนส่งทางอากาศ สมาคมนักบินไทย ผู้บริหารบริษัทวันทูโก บริษัทการบินไทย นกแอร์ แอร์เอเชีย บริษัทวิทยุ การบินประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงਬดวิทยา (นพ. คำนวน อึ้งชูศักดิ์) ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชาศาสตร์ป้องกัน แขวงระบบดิจิตอล (พญ.ชุลีพร จิระพงษ์) ผู้อำนวยการ ศศร. 11, 12 และสุดท้ายคือผู้โดยสารและลูกเรือทุกท่านในเที่ยวบินที่ประสบอุบัติเหตุ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการศึกษา

### เอกสารอ้างอิง

1. 1001crash.com. The Association; C 2005-2007 (cited 2007 Sep 16). Available from: URL: <http://www.1001crash.com/index-page-statistique-lg-1.html>
2. Popularmechanics.com. The Association; C 2007 (cited 2007 Sep 16). By David Noland Published on: July 18, 2007. Available from: URL: [http://www.popularmechanics.com/science/air\\_space/4219452.html](http://www.popularmechanics.com/science/air_space/4219452.html)
3. U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration. Statistical loads data for MD-82/83 aircraft in commercial operations. The Association; C 1999 [cited 2007 Sep 30]. Available from: URL: <http://www.tc.faa.gov/its/worddpac/techrpt/ar98-65.pdt>
4. Prevost MA, McGuire RA, Garfin SR, Eismont FJ. Thoracic and upper lumbar spine injuries. In: Jupiter B, Trafton L, editors. *Skeletal trauma basic science, management and reconstruction*; 3rd ed. WB Saunders an Imprint of Elsevier; 2003. p. 879-900.
5. Anderson PA, Rivara FP, Maier RV, Drake C. The epidemiology of seatbelt-associated injuries. *J Trauma* 1991; 31(1):60-7.
6. Lillehei KO, Robinson MN. A critical analysis of the fatal injuries resulting from the Continental flight 1713 airline disaster: evidence in favor of improved passenger restraint systems. *J Trauma* 1994; 37(5):826-30.
7. Friedman A, Floman Y, Sabatto S, Safran O, Mosheiff R. Light aircraft crash: a case analysis of injuries. *IMAJ* 2002; 4:337-9.

**Abstract    Injuries and Deaths Following an Airplane Crash at Phuket International Airport, Thailand, 16 September 2007**

**Anek Mungaomklang\***, **Natthakarn Waiyanate\***, **Pmj.Gen. Narongsak Saowakon<sup>†</sup>**, **Amornrat Chutinuntakul<sup>‡</sup>**, **Choopong Sangsawang\***, **Tharawit Ouppapong\***, **Anong Sangjantip\***, **Papanit Saungtho\***, **Kannika Suwanna<sup>‡</sup>**, **Nanthaporn Klinjun<sup>§</sup>**, **Chanavi Kremla<sup>#</sup>**, **Sopon Imsirithaworn\***

\*Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, <sup>†</sup>Institue of Forensic Medicine, Royal Thai Police, <sup>‡</sup>Office of Disease Prevention and Control 11, Department of Disease Control, <sup>§</sup>Office of Disease Prevention and Control 12, Department of Disease Control, <sup>#</sup>Phuket Provincial Health Office

*Journal of Health Science 2010; 19:352-63.*

On 16 September 2007, an airplane crashed at Phuket International Airport (PIA) becoming a second serious event of airplane crash in Thailand over 10 year period. The objectives of this epidemiological investigation were to describe characteristics of injuries and deaths following this plane crash event in order to recommend improvement of public health emergency response.

The records of Emergency Medical Service teams, medical records, autopsy results, the manual for emergency policies and procedures of PIA published 10 days prior to the crash, were reviewed. In-depth interviews were conducted among rescue team personnel, PIA staffers, NGO volunteers, crash victims and health care workers. Data triangulation was performed and obstacles and pitfalls were identified.

An MD-82 plane with 123 passengers and 7 crew members departed from Bangkok to PIA. The airplane crashed while the pilot was attempting to land at its destination. Of the 123 people on board, 89 (68%) died. Most of the fatal cases were in the front of the aircraft due to massive impact force. Major causes of deaths were head injuries (37%), chest/abdomen trauma (14%), and spine fracture (10%). Other causes of death were burn (19%) asphyxia (11%) and unknown (9%). Sixty-six percent (27/41) of the survivors had severe injuries which comprised vertebral spine fracture (52%). The most common fracture level was at T12-L1 spine, a fulcrum point for lap/waist seat belt. Inadequate space between seat rows was identified as one of obstacles for an appropriate sitting position during the emergency landing. Sixty-three percent (26/41) of the survivors were transferred to hospitals by limousines of PIA. Ineffective communication, heavy rain, unsynchronized response and a delay in rescue of injured passengers in the aircraft were identified in this investigation.

The majority of serious injury among survivors were vertebral spine injuries especially T12-L1 due to horizontal force during the plane crash. Cause of deaths was mainly impact force resulted in head injuries. The emergency public health response to the airplane accident was relatively satisfied in term of collaboration between organizations. However, better responses can be made by improving communications, capacity building of rescue teams, and regular drills on response to plane crash under different contexts.

**Key words:** **plane crash, investigation, injury, spine fractures, Thailand**